



- 1. Korpus
- 3. Prowadnica Ø12
- 3. Pływak K3
- 4. Pływak W3
- 5. Pierścień rozprężny
- 6. Gniazdo M12
- 7. Wtyk żeński kątowy M12

Rys. RT-1. Miernik pływakowy CP-1
z przyłączem G=2"