



- 1. Kołnierz
- 2. Kruciec PG9
- 3. Prowadnica Ø12
- 4. Pływak K3
- 5. Pływak W3
- 6. Pierścień rozprężny
- 7. Gniazdo M12
- 8. Wtyk żeński kątowy M12

Rys. RT-2. Miernik pływakowy CP-1 z przyłączem kołnierzowym